

АКТ

первичного обследования технического состояния дымовых
и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования
и бытовых печей

г. Калининград

" 01 " февраля 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика" _____,
Петров А.Е. Иванов И. Г. Сидорова Н.В. _____,
(должность, ф.и.о.)

ответственный за газовое хозяйство организации _____
(ф.и.о.)

и чистильщики Трегубов М.П. _____
(наименование организации, предприятия ВДПО, ф.и.о.)

составили настоящий акт о том, что произведено первичное обследование
технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах
№ 1,2,3 дома № 57 по адресу Стапелеварная
принадлежащему _____ с целью установления
соответствия их требованиям СНиП 2.04.05-91*, СП 42-101-2003, СП 41-
108-2004, Правил производства трубно-печных работ, а также исполнитель-
но-технических документов.

Обследованием установлено:

1. Обособленные дымовые каналы (трубы) предусмотрены в кварти-
рах № 1,2,3, а необособленные в квартирах № _____.

2. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 130 мм, а
вентиляционных каналов 140x140 мм.

3. Дымовые каналы выполнены из сталь нержавеющая
(указать материал)

дымоотводы из _____, вентиляционные каналы из
красный полнотелый кирпич

4. Дымовые каналы расположены во внутренних капитальных стенах
здания в квартирах № 1,2,3, толщиной стенок 1,0 мм и на-
ружных стенах в квартирах № _____, толщиной стенок _____ мм и
теплоизоляции _____ мм.

5. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером 120 мм и
находятся в исправном состоянии.
(исправном, неисправном)

6. Дымовые каналы выполнены плотными, в местах присоединения дымоотводов обеспечена герметичность.
(обеспечена, необеспечена)

7. Очистка дымовых каналов (труб) достигается путем _____
не требуется
(указать принятые решения по очистке)

8. Оголовки дымовых и вентиляционных каналов находятся в исправном состоянии в квартирах № 1,2,3, в неисправном состоянии - в квартирах № _____.

9. Устья дымовых и вентиляционных каналов квартир № 1,2,3 располагаются вне зоны ветрового подпора, а квартир № _____ в зоне ветрового подпора.

10. Дымовые каналы в пределах чердака не побелены
(побелены, не побелены)
и на стенках не нанесены номера обслуживаемых квартир
(нанесены, не нанесены)
(помещений).

11. Горизонтальные участки дымовых каналов в стенах и на чердаке предусмотрены в квартирах № отсутствуют.

12. В ходе обследования произведена чистка дымовых каналов (труб) от _____ в квартирах № _____ с учетом
(печей, оборудования)
требований нормативных документов. Каналы находятся в очищенном состоянии.

13. Разрежение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 1,2,3 и составляет 18-23 Па, что соответствует
(соответствует, не соответствует)
18 Па.

14. Расход удаляемого воздуха из помещений кухонь
квартир № 1,2,3 составляет 124-133 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 100 м³/ч.

Заключение

Дымовые каналы (трубы) от газоиспользующего оборудования, (бытовых печей) в квартирах № 1,2,3 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть использованы для удаления продуктов сгорания, а в квартирах № _____ не могут эксплуатироваться по причине _____.

Комиссия:

Заказчик


(личная подпись)

Ответственный за
газовое хозяйство



(личная подпись)

Чистильщики



(личная подпись)

Акт зарегистрирован " 01 " февраля 20 17 г., № 544